#### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دورة: جوان 2014

وزارة التربية الوطنية امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تقنى رياضي

المدة:04سا و 30د

اختبار في مادة: تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

# على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول نظام آلى لتقعير الصفائح

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

أ - الملف التقلي : الصفحات { 20/1، 20/2، 20/3، 20/4، 20/6 }

ب - ملف الأجوبة: الصفحات ( 20/6، 20/7، 8/20، 20/9، 20/10 }

ملاحظة: \* لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

\* يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/6، 20/7، 20/8، 20/9، 20/10 }

#### أ - الملف التقني

#### 1- وصف وتشغيل:

يمثل الشكل 1 الموجود على الصفحة 20/2 نظاما آليا لتقعير الصفائح . انطلاقا من صفائح معدنية على شكل أقراص لا يتعدى سمكها 2mm، يتم تقعير ها بواسطة جهاز التقعير لتصبح أغطية تستعمل في أجهزة مختلفة و ذلك في إطار عمل بسلسلة كبيرة.

تتم عملية التقعير حسب أربع مراحل أساسية:

-المرحلة الأولى: دفع الصفيحة إلى وضعية التقعير بواسطة الدافعة (V1).

-المرحلة الثانية: إنجاز التقعير بواسطة الجهاز

-المرحلة الثالثة: صعود الغطاء المنجز إلى سطح الطاولة بواسطة نابض إرجاع (غير ممثل).

-المرحلة الرابعة: إخلاء الغطاء بواسطة الدافعة (V).

#### 2- منتج محل الدراسة:

نقترح در اسة جهاز تقعير صفائح معدنية الممثل في الصفحة 20/3.

<u>3- سير الجهاز:</u> تتم عملية التقعير بواسطة المخرز المركب على الزالق (13). تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (22) إلى العمود (2) بواسطة متسننات (5) و (6) و تحول هذه الحركة الدورانية إلى حركة إنتقالية للمخرز بواسطة سأعد و مدورة (7) و (16).

#### 4\_ معطيات تقنية

\_ إستطاعة المحرك Pm=1,5kw \_ سرعة دوران المحرك Nm=750tr/mn

\_ المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (5) و (6) m=2mm a=120mm  $d_6=40$ mm

#### 5- العمل المطلوب: 5-1- دراسة الإنشاء (13 نقطة)

أ- تحليل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين 20/6 و20/7.

ب تحلیل بنیوی:

\* دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدر اسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.


\* دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.


#### 5-2- دراسة التحضير: (7 نقاط)

أ - تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/9.

ب - آليات: أجب مباشرة على الصفحة 20/10.

# نظام آلى لتقعير الصفائح






صفحة 3 من 20


|                                      | 0.005                   | •                 | 4     | 24             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                                      | S 235                   | لجاف<br>حلقة      | 1     | 31             |
| . 1                                  | S 235                   |                   | 1     | 30             |
| تجـــارة                             |                         | مرزة              | 1     | 29             |
| تجـــارة                             |                         | لولب<br>حلقة مرنة | 4     | 28             |
| تجـــارة                             |                         | حلفه مرته         | 1     | 27             |
| تجـــارة                             |                         | حلقة مرنة         | 2     | 26             |
| تجـــارة                             |                         | خابور متوازي      | 1     | 25             |
| تجارة                                |                         | خابور متوازي      | 1     | 24             |
| تجارة                                |                         | بر غي             | 4     | 24<br>23<br>22 |
| Sec. 148 157                         | 30 Cr Mo 4              | عمود محرك         | 1     | 22             |
| تجارة                                |                         | حلقة استناد       | 1     | 21             |
| تجارة                                |                         | حلقة كبح          | 1     | 20             |
| تجارة                                |                         | صامولة            | 1     | 19             |
| تجارة                                |                         | حلقة استناد       | 2     | 18             |
| تجـــارة                             |                         | صامولة            | 2     | 17             |
|                                      | 30 Ni Cr 6              | مدورة             | 1     | 16             |
|                                      | EN GJL 200              | مزلقة             | 1     | 15             |
|                                      | C 40                    | محور              | 1     | 14             |
|                                      | EN GJL 200              | الزالق            | 1     | 13             |
|                                      | Cu Sn 8 Pb              | وسادة             | 2     | 12             |
|                                      | Cu Sn 8 Pb              | وسادة ذات سند     | 2     | 11             |
| تجارة                                |                         | مرزة اسطوانية     | 1     | 10             |
| تجارة                                |                         | برغي الضبط        | 1     | 9              |
|                                      | 30 Ni Cr 6              | محور<br>ساعد      | 1     | 8<br>7         |
|                                      | 30 Ni Cr 6              | ساعد              | 1     |                |
|                                      | 25 Cr Mo 4              | ترس               | 1     | 6              |
|                                      | 25 Cr Mo 4              | عجلة مسننة        | 1     | 5              |
|                                      | EN GJL 200              | غطاء              | 1     | 4              |
|                                      | EN GJL 200              | غطاء              | 1     | 3              |
|                                      | 30 Ni Cr 4              | عمود وسيطي        | 1     | 2              |
|                                      | EN GJL 200              | هیکل              | 1     | 1              |
| ملاحظات                              | المادة                  | تعيينات           | العدد | الرقم          |
|                                      | 9 € 3 € 79 Wee          |                   | 3:    | 7]]            |
|                                      | از ا <del>لتقعي</del> ر | <del>- +</del>    |       | ۸r             |
| ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |                         |                   | -     | VI.            |
|                                      |                         |                   |       |                |
|                                      |                         |                   |       |                |

# ملف الموارد


| d       | a  | b | S    | j       | k         | a   |
|---------|----|---|------|---------|-----------|-----|
| 17 à 22 | 6  | 6 | 0,25 | d - 3,5 | d + 2,8   | ا ا |
| 22 à 30 | 8  | 7 | 0,25 | d – 4   | d + 3,3 × |     |
| 30 à 38 | 10 | 8 | 0,4  | d – 5   | d + 3,3   |     |



| alle t  | d  | t | D  |
|---------|----|---|----|
| nominal | 20 | 3 | 40 |
|         | 24 | 4 | 50 |
| p       | 30 | 4 | 60 |
|         | 36 | 5 | 70 |








### ب ـ ملف الأجوبة

#### 5-1- دراسة الإنشاء


# 4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

## أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي
 ( علبة A-0 )




2- أكمل المخطط التجميعي لجهاز التقعير بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:



| صياغة الوظيفة | رمز الوظيفة |
|---------------|-------------|
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |


## 3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

| الوسيلة | الرمز | اسم الوصلة | القطع     |
|---------|-------|------------|-----------|
|         |       |            | (8)/(7)   |
|         |       |            | (8)/(16)  |
|         |       |            | (5)/(2)   |
|         |       |            | (15)/(13) |



5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط" Ja "على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



مجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة لـ 0.0 المناسبة لـ 0.0 الموجودة على الرسم التجميعي صفحة 20/3 0.0

| النوع | تعيين التوافق | الأقطار |
|-------|---------------|---------|
|       |               | $Q_1$   |
|       |               | $Q_2$   |
|       |               | $Q_3$   |


| 8- دراسة ميكانيكية للمقاومة: 8- دراسة ميكانيكية للمقاومة: 8- تنقل الحركة إلى الزالق (13) بواسطة الساعد (7) عند لحظة التقعير، يقوم المخرز بالضغط على الصفيحة بقوة قدرها F=1350N نفرض أن مقطع الساعد (7) عبارة عن مستطيل (أنظر الشكل الموالي) |      |        |        |                    |          | ٠:<br>جدول | 6- دراسة<br>{(5)،(6)}<br>6-1- اتمم<br>والحسابات |
|---|------|--------|--------|--------------------|----------|------------|---|
| 18  |      |        |        |                    |          |            |   |
| أ- ما هو نوع التأثير الذي يخضع له الساعد (7)؟   |      |        |        |                    |          |            |   |
| ب- احسب الإجهاد الناظمي σ (R) الذي يؤثر على الساعد (7).   |      |        |        |                    |          |            |   |
| 8-2 أثناء نقل الحركة الدور انية ، تخضع المرزة   | а    | df     | da     | Z                  | d<br>40  | m          | (6)   |
| (29) لتأثير القص البسيط إذا علمنا أن المزدوجة (29) المنقولة تقدر بـ C=55Nm المنقولة تقدر بـ Rpg = 90 N/mm²  | 120  |        |        |                    | 40       | 2          | (5)   |
| و قطر العمود (2) d <sub>2</sub> = 22mm<br>احسب القطر الأدنى للمرزة (29) الذي يتحمل هذا<br>التأثير d <sub>mini</sub>   |      |        |        | . r <sub>6</sub> . | النقل 5  | ى نسبة     | 2-6 احسب  |
|   |      | 1      | ر2):   | ن العمو            | ة دور از | ب سرع      | 3-6 احسب<br>                                    |
|   | (20/ | فحة 3′ | ظر الص | نا) C              | المخرز   | مشوار      | 7- احسب،  |
|   | С    | =      |        |                    |          |            |   |

#### ب- تحليل بنيوي:

#### \* دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود جهاز التقعير (صفحة 20/3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:


- تغيير الوسادات (11) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (2) و الهيكل (1) بمدحر جات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري.
  - تغيير الوصلة الإندماجية القابلة للفك بين العجلة (5) و العمود (2) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.
    - ضمان الكتامة بواسطة الغطاء (32) و فاصل ذو شفتين من الجهة اليمنى.




# \* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/3)، أكمل الرسم التعريفي للزالق (13) بمقياس 2:1 حسب: المسقط الأمامي بقطاع

- المسقط العلوي
- وضع السماحات الهندسية (بدون قيم) و رموز الخشونة (بدون قيم).






# 2-5- دراسة التحضير

# أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق صنع المحور (8) المنجز من مادة 30NiCr6 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة يقدر السمك الإضافي بـ 1mm.




1 - إشرح تعيين مادة صنع المحور (8) 30NiCr6

L= ..... mm

3 ـ استعمل العلامة (x) في الخانة المناسبة لاختيار وحدات التشغيل المناسبة لصنع المحور (8)

|              | * ~ tu #     | ***          |              | 40.00        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| وحدة التصحيح | وحدة التجويف | وحدة الخراطه | وحدة التفريز | وحدة التثقيب |

4 - أكمل جدول سير الصنع الموالي للمحور (8)



| منصب العمل    | العمليات            | المرحلة |
|---------------|---------------------|---------|
| منصب المراقبة | مراقبة الخام        | 100     |
|               |                     |         |
|               |                     |         |
| منصب التفريز  | 18 -17-16 -15- 9 -8 | 400     |
|               |                     |         |

5 - ضع المحور (8) في وضعية سكونية (إيزوستاتية) لإنجاز السطوح (1) و (2) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع بدون قيم (شكل1)

| الصنع | أبعاد | اقبة | لمر | سبة          | المنا | اس  | القي | هزة   | أج  | هي    | ۔ ما | 6   |
|-------|-------|------|-----|--------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|
|       |       |      | :(2 | و ( <u>۲</u> | (1)   | ح ( | سطو  | ِ الد | جاز | ة باذ | اصا  | الذ |

| (-) 5 ( -) C5 | ,              |
|---------------|----------------|
|               | - البعد(1) : . |

| •     | (2) 10 11. |
|-------|------------|
| <br>• | (4)        |

#### ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود الصفيحة بواسطة الكاشف (p) و بالضغط على الزر (dcy) تنطلق الدورة حيث تدفع الصفيحة المعدنية إلى وضعية العمل بواسطة الدافعة ( $V_1$ ) وعند تلامس ساق الدافعة ( $V_1$ ) بالملتقط ( $v_1$ ) بالملتقط ترجع الساق لتلامس الملتقط ( $v_1$ ) وفي هذه اللحظة ينطلق المحرك ( $v_1$ ) في الدوران و ينقل الحركة إلى المخرز الذي ينزل للقيام بعملية التقعير


تلامس المخرز بالملتقط ( $\mathbf{c}$ ) في نهاية صعوده يسبب توقف المحرك و خروج ساق الدافعة ( $\mathbf{V}_2$ ) لإخلاء الصفيحة المقعرة نحو صندوق التخزين.


عند تلامس ساق الدافعة  $(V_2)$  بالملتقط  $(b_1)$  ترجع الساق لتلامس الملتقط  $(b_0)$  وتنتهي الدورة .

1 - أتمم المخطط Grafcet (م ت م ن ) مستوى 2 الخاص بالنظام.


2 - أربط الدافعة  $V_1$  بموزع 5/2 في الحالتين.

الحالة الأولى





الحالة الثانية





# الموضوع الثاني نظام آلى للتلولب الداخلي

يحتوى ملف الدراسة على جزئين:

أ \_ الملف التقني: الصفحات { 20/11، 20/12، 20/13، 20/14 }

ملف الأجوية: الصفحات { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/19}

ملاحظة: \* لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

\* يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/20 }

### أ - الملف التقنى

#### 1 - وصف و تشغيل:

يمثل الشكل 1 الموجود على الصفحة 20/12 نظاما آليا يقوم بإنجاز لولبة داخلية على قطع مثقوبة مسبقا بسلسلة

تتم عملية التلولب حسب خمس مر احل أساسية:

-المرحلة الأولى: دفع القطعة نحو وضعية العمل بواسطة الدافعة (V1) .

-المرحلة الثانية: تثبيت القطعة بو اسطة الدافعة (V).

-المرحلة الثالثة: انجاز التلولب.

-المرحلة الرابعة: فك القطعة.

-المرحلة الخامسة: إخلاء القطعة.

2 - منتج محل الدراسة:
 نقترح دراسة جهاز التلولب الداخلي الممثل على الصفحة 20/13.

#### 3 - سير الجهاز :

تتم عملية التلولب الداخلي بإعطاء الأداة (غير ممثلة) حركتين:

- حركة دور انية (حركة القطع) بو اسطة متسننات (3) و (4) إنطلاقا من المحرك  $(Mt_1)$ .

- حركة إنتقالية (حركة التغذية) بواسطة نظام برغي - صامولة الممثل بالقطع(9)و(7) إنطلاقا من المحرك(Mto) ( غير ممثل على الرسم التجميعي).

## 4 معطيات تقنية:

\_ إستطاعة المحرك Pm=1,5kw (Mt1) \_ سرعة دوران المحرك Pm=1,5kw (Mt1)

\_ المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (3) و (4): m=3mm  $d_3=114$ mm

r = 0.32a=120mm

#### 5- العمل المطلوب:

#### 5-1- دراسة الإنشاء (13 نقطة)

أ- تحليل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين 20/16 و 20/17.

ب تحلیل بنیوی:


\* دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.


\* دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.

#### 5-2- دراسة التحضير: (7 نقاط)

أ - تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/19.


ب - آليات: أجب مباشرة على الصفحة 20/20.






| تجـــارة               |   | حلقة مرنة   | 1        | 38    |
|------------------------|---|---|----------|-------|
|                        | S 235                                       | لجاف  | <u> </u> | 37    |
|                        | S 235                                       | الجاف   | 1        | 36    |
| تجـــارة               | 0 200                                       | يدغ التحدد  |          | 35    |
| تجـــارة               |   | برعي التجميع برغي التجميع برغي التجميع برغي التجميع أصبع التموضع برغي التفريغ برغي الملء فاصل الكتامة | 4        | 34    |
| تجـــارة               |   | برغي التحميم  | 4        | 33    |
| تجارة                  |   | برغي التجميع  | 2        | 32    |
| تجارة                  |   | أصبع التموضع  | 1        | 31    |
| تجارة                  |   | برغى التفريغ  | 1        | 30    |
| تجارّة                 |   | بر غي الملء   | 1        | 29    |
| تجارة                  |   | فاصل الكتامة  | 2        | 28    |
| تجارة                  |   | برغي التجميع<br>فاصل الكتامة  | 4        | 27    |
| تجــــارة              |   | فأصل الكتامة  | 1        | 26    |
| تجارة                  |   | فاصل الكتامة  |          | 25    |
|                        | S 235                                       | لجاف  | 1        | 24    |
|                        | S 235                                       | لجاف  | 1        | 23    |
| تجارة                  |   | حلقة مرنة   | 1        | 22    |
| تجـــارة               |   | حلقة مرنة   | 1        | 21    |
| تجــــارة              |   | خابور متوازي<br>خابور متوازي<br>مدحرجة  | 1        | 20    |
| تجــــارة<br>تجــــارة |   | خابور متوازي  | 1        | 19    |
| تجارة                  |   | مدحرجة  | 2        | 18    |
| تجارة                  |   | مدحرجة  | 1        | 17    |
|                        | C 30  | ء للحذ  | 1        | 16    |
|                        | C 30  | عطاء  | 1        | 15    |
|                        | Cu Sn 9 P                                   | سند الضبط   | 1        | 14    |
| تجــــارة              |   | صامولة  | 1        | 13    |
| تجارة                  | 10 Julius 12 - Win - Davis - Dourellin 2011 | برغي الضبط  | 1        | 12    |
|                        | EN GJL 200                                  | قاعدة   | 1        | 11    |
|                        | Cu Sn 9 P                                   | وسادة ذات سند   | 2        | 10    |
|                        | 30 Ni Cr 6                                  | برغي النشغيل<br>مزلقة   | 1        | 9     |
|                        | EN GJL 200                                  | مزلقة   |          | 8     |
|                        | EN GJL 200                                  | ز الق<br>د د د  | 1        | 7     |
|                        | AlSi13                                      | غطاء  | 1        | 6     |
|                        | 30 Cr Mo 4                                  | عمود محرك   | 1        | 5     |
|                        | 25 Cr Mo 4                                  | عجلة مسننة  | 1        | 4     |
|                        | 25 Cr Mo 4                                  | ترس   | 1        | 3     |
|                        | 30 Cr Mo 4                                  | عمود حامل الأداة  | 1        | 2     |
| CON NO                 | AlSi13                                      | هیکل  | 1,,      |       |
| ملاحظات                | المادة                                      | تحيينات   | العدد    | الرقم |
|                        |   | •   |          | اللغة |
|                        | تلولب الداخلي                               | جهاز ال   | $\dashv$ | Ar    |
|                        |   |   |          |       |

# ملف الموارد





| D  | E   | C    | F    | G    |
|----|-----|------|------|------|
| 60 | 2   | 44,4 | 2,15 | 63   |
| 65 | 2,5 | 48,8 | 2,65 | 68   |
| 70 | 2,5 | 53,4 | 2,65 | 73   |
| 75 | 2,5 | 58,4 | 2,65 | 78   |
| 80 | 2,5 | 62   | 2,65 | 83,5 |





| d  | е    | C    | f    | g    |
|----|------|------|------|------|
| 35 | 1,5  | 47,2 | 1,6  | 33   |
| 40 | 1,75 | 53   | 1,85 | 37,5 |
| 45 | 1,75 | 59,4 | 1,85 | 42,5 |
| 50 | 2    | 64,8 | 2,15 | 47   |
| 55 | 2    | 70,4 | 2,15 | 52   |

| d       | a  | b  | j       | k       |
|---------|----|----|---------|---------|
| 30 à 38 | 10 | 8  | d - 5   | d + 3,3 |
| 38 à 44 | 12 | 8  | d - 5   | d + 3,3 |
| 44 à 50 | 14 | 9  | d - 5,5 | d + 3,8 |
| 50 à 58 | 16 | 10 | d - 6   | d + 4,3 |











## ب ـ ملف الأجوبة 5-1- دراسة الإنشاء

#### أ- تحليل وظيفي


1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي ( علبة O-A )




4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي



2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) لجهاز التلولب الداخلي



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja "على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



زالق و مزلقة [ 2-5 علما أن التوافق الموجود بين (11) و (8)هو: 78H7g6 حيث:

$$78g6 = 78^{-10} \ 78H7 = 78^{+30}$$

-أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى ثم استنتج نوع التوافق

|   | .0 3 63 |
|---|---------|
|   | <br>    |
|   |         |
| *************************************** | <br>    |
|   | <br>    |
|   |         |
|   | <br>    |
|   | <br>    |
|   |         |


#### 3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

| الوسيلة | الرمز | اسم الوصلة | القطع    |
|---------|-------|------------|----------|
|         |       |            | (5)/(3)  |
|         |       |            | (11)/(9) |
|         |       |            | (8)/(7)  |
|         |       |            | (7)/(9)  |

| 7- در اسة ميكانيكية للمقاومة :  نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت  تثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:    FA   = 840N   FB   = 840N   FC   = 1680N    What leads   | 6- در اسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة<br>(3)،(4)}:<br>6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات :                                  |
|---|--|
| ـ حساب عزوم الإنحناء  | a       df       da       z       d       m         120       114       (3)         3       (4)         -2       أحسب سرعة دوران العمود (2): |
| المخططات البيانية للجهود القاطعة و عزوم الإنحناء الإنحناء البيانية للجهود القاطعة و عزوم الإنحناء الإنحناء البيانية للجهود القاطعة و عزوم الإنحناء | -3 أحسب المزدوجة C على مستوى الترس (3):  |
| Mif X   | -4 أحسب الجهد المماسي T المؤثر على مستوى ترس(3):   |

#### ب- تحلیل بنیوی:

- \* دراسة تصميمية جزئية: التحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (2) لجهاز التلولب الداخلي و نظرا لوجود جهود محورية ناتجة عن عملية القطع نطلب:
- تعويض المدحر جات (18)بمدحر جات ذات دحاريج مخروطية لضمان الوصلة المتمحورة بين (2) و {(1)/(6)} - وضع التوافقات المناسبة لتركيب هذه المدحرجات.
  - أنجز الوصلة الإندماجية بين العجلة (4) و العمود (2).
    - ضمان كتامة الجهاز.




#### \* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/13)، أكمل الرسم التعريفي للغطاء (16) بمقياس 2:1 حسب:

-المسقط الأمامي بقطاع - نصف مسقط أيسر


-وضع: \*الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطار



#### 2-5- دراسة التحضير:

# أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل و طرق صنع الترس(3) المنجز من مادة 25CrMo4 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة السمك الإضافي للتشغيل يقدرب :mm1.5






m=3 z=38 Ra=3.2 سماح عام=0.1±

1- إشرح تعيين مادة صنع الترس (3):25CrMo4

4 - ضع الترس(3)في وضعية سكونية (ايز وستاتية)
 لإنجاز السطوح(1)و(3)مع تمثيل أدوات القطع المناسبة
 في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع

2- أرسم الشكل الأولي لخام الترس(3) مع تحديد أبعاده:





# 3- أتمم جدول سير الصنع التالي:

| المنصب        | العمليات      | المرحلة |
|---------------|---------------|---------|
| مركز المراقبة | مراقبة الخام  | 100     |
|               |               | 200     |
|               |               | 300     |
|               |               | 400     |
|               |               | 500     |
| مركز المراقبة | مراقبة نهائية | 600     |

5- أحسب سرعة الدوران(N)للترس وسرعة التغذية (Vf) عند إنجاز السطح (1) علما أن Vc=80m/mn والتقدم في الدورة f=0.2mm/tr


6- حدد أجهزة القياس الخاصة بمراقبة أبعاد الصنع لإنجاز السطوح(1)و(3):


عو ح(۱)و (۵).

#### ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود القطعة بواسطة الكاشف (p) الموجود تحتها و الضغط على الزر (dcy) ، تدفع القطعة نحو وضعية العمل بخروج ساق الدافعة (V1)

- عند تلامس الساق بالملتقط ( a1 ) تخرج ساق الدافعة ( V2 ) لتثبيت القطعة .
  - تلامس الساق بالملتقط ( $\mathbf{b}_1$ ) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة ( $\mathbf{V}_1$ ) .
- عند تلامس الساق بالملتقط (ao) ينطلق المحركان (Mt1) و (Mt2) في الدوران للقيام بعملية التلولب الداخلي للقطعة
  - عند تلامس جهاز التلولب الداخلي بالملتقط ( c<sub>1</sub>) يتغير اتجاه دور ان المحركين لرجوع الأداة.
    - ، تلامس الجهاز بالملتقط (  $(c_0)$  يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (  $(V_2)$  .
      - · عند تلامس الساق بالملتقط (b<sub>0</sub>) تنتهى الدورة





# سلم التنقيط

# وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان: بكالوريا التعليم الثانوي دورة: جوان 2014

الشعبة: تقتي رياضي / هندسة ميكانيكية المادة: تكنولوجيا

الموضوع الأول: نظام آلي للتقعير

| 20/13 | دراسة الإنشاء |
|-------|---------------|
| 20/07 | دراسة التحضير |
| 20/20 | المجموع       |

| 07 | ,       | دراسة التحضير             | 13   | 9                    | دارسة الإنشاء          |
|----|---------|---------------------------|------|----------------------|------------------------|
| 04 | ل الصنع | أـ تكنولوجيا لوسائل و طرة | 07   | ي                    | أ- التحليل الوظيف      |
|    | 0.625   | 5 ×0.125 - 1              |      | 0.25                 | -1                     |
|    | 0.5     | 2 ×0.25 - 2               |      | 0.75                 | 5×0.1 + 0.25 - 2       |
|    | 0.25    | 2 ×0.125 - 3              | :    | 0.5                  | 4 ×0.125 - 3           |
|    | 0.75    | 3 ×0.25 - 4               |      | 0.5                  | 4 ×0.125 - 4           |
|    | 1.5     | 0.5+ 0.25 + 0.75 - 5      |      | 0.5                  | 0.25 + 0.25 -1-5       |
|    | 0.375   | 0.25 + 0.125 - 6          |      | 0.375                | 3 × 0.125 <b>-2-</b> 5 |
| 03 |         | ب - الآليات               |      | 1.75                 | 2×7 ×0.125 -1-6        |
|    | 2       | - <sup>1</sup>            |      | 0.25                 | 2 ×0.125 <b>-2-</b> 6  |
|    | 1       | 0.5 + 0.5 - 2             |      | 0.25                 | 2 × 0.125 <b>-3-</b> 6 |
|    |         |                           |      | 0.25                 | 2 ×0.125 - 7           |
|    |         |                           |      | 0.625                | 2 ×0.25 + 0.125 -1-8   |
|    |         |                           |      | 1                    | 4 ×0.25 <b>-2-</b> 8   |
|    |         |                           | 06   | ۣي                   | ب ـ التحليل البنيو     |
|    |         |                           | 03.5 | <b>ä</b> ین          | دراسة تصميمية جز       |
|    |         |                           |      | 2                    | تركيب المدحرجات        |
|    |         |                           |      | 1                    | الوصلة الاندماجية      |
|    |         |                           |      | 0.5                  | الكتامة                |
|    |         |                           | 02.5 | در اسة تعريفية جزئية |                        |
|    |         |                           |      | 2                    | تمثيل المساقط          |
|    |         |                           |      | 0.5                  | السماحات و الخشونة     |


#### ب ـ ملف الأجوبة

#### 5-1- دراسة الانشاء


#### أ- تحليل وظيفي

#### 4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي
 ( علبة A-0 )




2- أكمل المخطط التجميعي لجهاز التقعير بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:



| · W                             |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| صياغة الوظيفة                   | رمز الوظيفة     |
| تقعير الصفائح                   | FP <sub>1</sub> |
| تحويل حركة دورانية إلى انتقالية | FP <sub>2</sub> |
| ربط المحرك بالجهاز              | FC <sub>1</sub> |
| تركيب المخرز على الجهاز         | FC <sub>2</sub> |
| مقاومة المحيط الخارجي           | FC <sub>3</sub> |


#### 3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

| الوسيلة           | الرمز   | اسم الوصلة | القطع     |
|-------------------|---------|------------|-----------|
| - وسادة           | <b></b> | متمحورة    | (8)/(7)   |
| تسطيح+9+91+20+21  |         | اندماجية   | (8)/(16)  |
| مرزة              |         | اندماجية   | (5)/(2)   |
| توجيه بمجرى غنفري | +       | انز لاقية  | (15)/(13) |



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :
 1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja"على

1-5 انجز سلسلة الابعاد الخاصة بالشرط " Ja "على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



Ja<sub>maxi</sub>=a<sub>14maxi</sub>-(a<sub>17mini</sub>+a<sub>18mini</sub>) Ja<sub>mini</sub>=a<sub>14mini</sub>-(a<sub>17maxi</sub>+a<sub>18maxi</sub>)

مجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة لـ  $\mathbb{Q}_1$  ،  $\mathbb{Q}_2$  و  $\mathbb{Q}_3$  الموجودة على الرسم التجميعي صفحة 20/3

| النوع | تعيين التوافق | الأقطار        |
|-------|---------------|----------------|
| بخلوص | Ø - H7f7      | Ø <sub>1</sub> |
| بالشد | Ø - H7m6      | $Q_2$          |
| بخلوص | Ø - H7g6      | $Q_3$          |

6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة [(5)،(6)]:

روب) روب). 6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع كتابة المعادلات والحسابات:

$$a = \frac{d_5 + d_6}{2} \Rightarrow d_5 = 2a - d_6$$

$$d_5 = 240 - 40 = 200 mm$$

$$z_6 = \frac{d_6}{m} = \frac{40}{2} = 20$$
 dents  
 $z_5 = \frac{d_5}{m} = \frac{200}{2} = 100$  dents

$$da_5 = d_5 + 2 \times m = 200 + 4 = 204mm$$

$$da_6 = d_6 + 2 \times m = 40 + 4 = 44mm$$

$$df_5 = d_5 - 2.5 \times m = 200 - 5 = 195mm$$

$$df_6 = d_6 - 2.5 \times m = 40 - 5 = 35mm$$

| а   | df  | da  | Z   | d   | m |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 120 | 35  | 44  | 20  | 40  | 0 | (6) |
|     | 195 | 204 | 100 | 200 |   | (5) |

6-2 أحسب نسبة النقل <sub>6-5</sub>:

$$r_{6-5} = \frac{d_6}{d_5} = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$$


6-3 أحسب سرعة دوران العمود (2):

$$N_6 = N_m = 750 \text{tr/mn}$$
  
 $N_2 = N_5 = N_6 \times r_{6-5} = 750 \times \frac{1}{5} = 150 \text{tr/mn}$ 

7- أحسب مشوار المخرز C:

$$C = 2 \times r = 2 \times 52 = 104 \text{mm}$$

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة:
8-1 تنقل الحركة إلى الزالق (13) بواسطة الساعد (7). عند لحظة التقعير، يقوم المخرز بالضغط على الصفيحة بقوة قدرها F=1350N نفرض أن مقطع الساعد (7) عبارة عن مستطيل (أنظر الشكل الموالي)



أ- ما هو نوع التأثير الذي يخضع له الساعد (7)؟
الإنضغاط البسيط
ب- أحسب الإجهاد الناظمي σ (R) الذي يؤثر على
الساعد (7).

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{1350}{18 \times 5} = 15 \text{N/mm}^2$$

2-8 أثناء نقل الحركة الدورانية ، تخضع المرزة (29) لتأثير القص البسيط إذا علمنا أن المزدوجة المنقولة تقدر بـ C=55Nm المقاومة التطبيقية للانزلاق Rpg = 90 N/mm<sup>2</sup> و قطر العمود (2) d<sub>2</sub> = 22mm أحسب القطر الأدنى للمرزة (29) الذي يتحمل هذا التأثير d<sub>mini</sub>

$$C = F \times \frac{d_2}{2} \Rightarrow F = \frac{2c}{d_2} = \frac{2.55.10^3}{22} = 5000N$$

$$\frac{F}{2S_{_{29}}} \le R_{_{pg}} \Rightarrow S_{_{29}} \ge \frac{F}{2Rpg} = 27,77mm^2$$

$$S_{29} = \frac{\pi d_{29}^2}{4} \Rightarrow d_{29mini} = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 5,94mm$$

# 5-1- دراسة الإنشاء:


#### ب- تحلیل بنیوی:

#### \* دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود جهاز التقعير (صفحة 20/3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:

- تغيير الوسادات (11) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (2) و الهيكل (1) بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري.
  - تغيير الوصلة الإندماجية القابلة للفك بين العجلة (5) و العمود (2) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.


- ضمان الكتامة بواسطة الغطاء (32) و فاصل ذو شفتين من الجهة اليمني.




#### \* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/3)، أكمل الرسم التعريفي للزالق(13) بمقياس 2:1 حسب: -المسقط الأمامي بقطاع

- المسقط العلوي
- وضع السماحات الهندسية(بدون قيم) و رموز الخشونة (بدون قيم).




- B



# 5-2- دراسة التحضير

#### أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:


نريد دراسة وسائل وطرق صنع المحور (8) المنجز من مادة 30NiCr6 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة يقدر السمك الإضافي بـ 1mm.




1 - إشرح تعيين مادة صنع المحور (8) 30NiCr6 كروم صلب ضعيف المزج -30: 0.3% من الكربون - Ni : نيكل - Cr : كروم - Ni : نيكل - - 6 : 1.5% من نيكل.

2 ـ أعط أبعاد الخام للمحور (8) L= 105 mm Ø = 40 mm

3 - استعمل العلامة (x) في الخانة المناسبة لاختيار وحدات التشغيل المناسبة لصنع المحور (8)



4 - أكمل جدول سير الصنع الموالى للمحور (8)



| منصب العمل    | •                   | المرحلة |
|---------------|---------------------|---------|
| منصب المراقبة | مراقبة الخام        | 100     |
| منصب الخراطة  | 12-11-10-5-4-3-2-1  | 200     |
| منصب الخراطة  | 14-13-7-6           | 300     |
| منصب التفريز  | 18 -17-16 -15- 9 -8 | 400     |
| منصب المراقبة | مراقبة نهائية       | 500     |

5 ـ ضع المحور (8) في وضعية سكونية (إيزوستاتية) لإنجاز السطوح (1) و (2) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل مع تسجيل أبعاد الصنع بدون قيم (شكل1)

6 ـ ما هي أجهزة القياس المناسبة لمراقبة أبعاد الصنع الخاصة بانجاز السطوح (1) و (2):

- البعد (1): قدم القياس

- البعد (2) : ميكرومتر — CMD

#### ب ـ آلبات:


بعد الإعلان عن وجود الصفيحة بواسطة الكاشف (p) و بالضغط على الزر (dcy) تنطلق الدورة حيث تدفع الصفيحة المعدنية إلى وضعية العمل بواسطة الدافعة  $(V_1)$  وعند تلامس ساق الدافعة  $(V_1)$  بالملتقط  $(a_0)$  وفي هذه اللحظة ينطلق المحرك (Mt) في الدوران و ينقل الحركة إلى المخرز الذي ينزل للقيام بعملية التقعير .

تلامس المخرز بالملتقط (c) في نهاية صعوده يسبب توقف المحرك و خروج ساق الدافعة  $(V_2)$  لإخلاء الصفيحة المقعرة نحو صندوق التخزين.


عند تلامس ساق الدافعة  $(V_2)$  بالملتقط  $(b_1)$  ترجع الساق لتلامس الملتقط  $(b_0)$  وتنتهي الدورة .


1 ـ أتمم المخطط (م ت م ن ) مستوى 2 الخاص
 بالنظام .

2 - أربط الدافعة  $V_1$  بموزع 5/2 في الحالتين.



الحالة الثانية





# سلم التنقيط

وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

دورة: جوان 2014

المادة: تكنولوجيا

امتحان: بكالوريا التعليم الثانوي أ الشعبة: تقني رياضي / هندسة ميكانيكية

الموضوع الثاني: نظام آلي للتلولب الداخلي


| 20/13 | دراسة الإنشاء |
|-------|---------------|
| 20/07 | دراسة التحضير |
| 20/20 | المجموع       |

|    |         |                            |      |                     | ii ii                    |
|----|---------|----------------------------|------|---------------------|--------------------------|
| 07 | J       | دراسة التحضير              | 13   | 5                   | دارسة الإنشاء            |
| 04 | ق الصنع | أ ـ تكنولوجيا لوسائل و طرز | 07   | ا- التحليل الوظيفي  |                          |
|    | 0.625   | 5 ×0.125 - 1               |      | 0.25                | - 1                      |
|    | 0.625   | 5 ×0.125 - 2               |      | 0.75                | 6×0.125 - 2              |
|    | 0.5     | 4 ×0.125 - 3               |      | 0.5                 | 4 × 0.125 - 3            |
|    | 1.5     | 0.5+0.25+0.75 - 4          |      | 0.625               | 5 × 0.125 - 4            |
|    | 0.5     | 4 ×0.125 - 5               |      | 0.5                 | 0.25 + 0.25 -1-5         |
|    | 0.25    | 2 ×0.125 -6                |      | 0.375               | 3 ×0.125 <b>-2-</b> 5    |
| 03 |         | ب ـ الآليات                |      | 1.75                | 2×7 ×0.125 -1-6          |
|    | 2       | -1                         |      | 0.25                | 2 ×0.125 <b>-2-</b> 6    |
|    | 0.25    | -2                         |      | 0.25                | 2 × 0.125 <b>-3-</b> 6   |
|    | 0.75    | - 3                        |      | 0.25                | 2 ×0.125 -4-6            |
|    |         |                            |      | 1.5                 | 2 ×0.25 + 2 ×0.5 - 7     |
|    |         |                            | 06   | ب ـ التحليل البنيوي |                          |
|    |         |                            | 03.5 | غيث                 | در اسة تصميمية جزا       |
|    |         |                            |      | 2.5                 | تركيب المدحرجات +توافقات |
|    |         |                            | 0.5  | الوصلة الاندماجية   |                          |
|    |         |                            |      | 0.5                 | الكتامة                  |
|    |         |                            | 02.5 |                     | دراسة تعريفية جزئ        |
|    |         |                            |      | 2                   | تمثيل المساقط            |
|    |         |                            |      | 0.5                 | السماحات و الخشونة       |


## ب ـ ملف الأجوبة 5-1- دراسة الانشاء

#### أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي( علبة A-0 )




2- أكمل مخطط الوظائف التقنية لجهاز التلولب الداخلي



# 3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:


| الوسيلة               | الرمز        | اسم الوصلة | القطع    |
|-----------------------|--------------|------------|----------|
| خابور +حلقة مرنة+لجاف |              | اندماجية   | (5)/(3)  |
| وسادات ذات مسند       |              | متمحورة    | (11)/(9) |
| سطوح شبه منحرفة الشكل | <del>-</del> | انز لاقية  | (8)/(7)  |
| لولبة (برغي - صامولة) | 4            | لولبية     | (7)/(9)  |

#### 4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي



5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja "على الرسم التالى ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



 $Ja_{maxi} = a_{11maxi} - (a_{10mini} + a_{10'mini})$  $Ja_{mini} = a_{11mini} - (a_{10maxi} + a_{10'maxi})$ 

زائق و مزنقة حـ علما أن التوافق الموجود بين (11) و (8)هو: شكل غنفري 78H7g6 حيث:

$$78g6 = 78^{-10} 78H7 = 78^{+30}$$

-أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى ثم استنتج نوع التوافق.

 $J_{max}$ = $AI_{max}$ - $Ar_{min}$ =78.030-77.971=0.059mm  $J_{min}$ = $AI_{min}$ - $Ar_{max}$ =78-77.990=0.010mm نستخلص أن التوافق بخلوص

6- در اسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة {(3)،(4)}:

{(3)،(4)}: 6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات:

$$a = \frac{d_4 - d_3}{2} \Rightarrow d_4 = 2a + d_3 = 354mm$$

$$z_3 = \frac{d_3}{m} = \frac{114}{3} = 38$$

$$z_4 = \frac{d_4}{m} = \frac{354}{3} = 118$$

$$da_3 = d_3 + 2 \times m = 114 + 6 = 120 \text{mm}$$

$$da_4 = d_4 - 2 \times m = 354 - 6 = 348 \text{mm}$$
  
 $df_3 = d_3 - 2.5 \times m = 114 - 7.5 = 106.5 \text{mm}$   
 $df_4 = d_4 + 2.5 \times m = 354 + 7.5 = 361.5 \text{mm}$ 

| а   | df    | da  | Z      | d   | m    |     |
|-----|-------|-----|--------|-----|------|-----|
| 120 | 106.5 | 120 | 38 114 |     | 14 3 | (3) |
| 120 | 361.5 | 348 | 118    | 354 | 3    | (4) |

6-2 أحسب سرعة العمود (2):

$$r = \frac{N_2}{N_5} = 0.32 \Rightarrow$$

$$N_2 = N_5 \times r = 750 \times 0.32 = 240 \text{tr/mn}$$

$$C = \frac{P}{\omega} = \frac{30 \times P}{\pi \times N}$$

$$C = \frac{30 \times 1.5 \times 10^{3}}{3.14 \times 750} = 19.10 \text{ N m}$$

6-4 أحسب الجهد المماسي T المؤثر على مستوى الترس(3):

C = T × 
$$\frac{d_3}{2}$$
  $\Rightarrow$  T =  $\frac{2 \times C}{d_3}$   
T =  $\frac{2 \times 19.10 \times 10^3}{114}$  = 335.08N

| 124 | 4 ** * |        |      | 1.3 | * 1 |      | _ |
|-----|--------|--------|------|-----|-----|------|---|
| 40  | لمقاو  | 14     | 1511 | 510 | dul | 17 - | 1 |
|     | ,      | 5 1000 |      |     | -   |      |   |

نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:  $|\vec{F}_A| = 840N$   $= \|\vec{F}_B\| = 840N$  = 840N =

$$T = +F_A = +840N$$
 AC


$$T=+F_A-F_C=+840-1680=-840N$$
 CB

حساب عزوم الإنحناء الطريقة 1

$$0 \le x \le 50$$
 AC المنطقة  $Mf = -F_A \cdot x$   $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow Mf = 0 \\ x = 50 \Rightarrow Mf = -42000Nmm \end{cases}$  CB المنطقة  $Mf = -F_A \cdot x + F_c (x - 50)$   $\begin{cases} x = 50 \Rightarrow Mf = -42000Nmm \\ x = 100 \Rightarrow Mf = 0 \end{cases}$ 


$$0 \le x_1 \le 50$$
 AC المنطقة Mf $_1 = -F_A.x_1$   $x_1 = 0 \Rightarrow Mf_1 = 0$   $x_1 = 50 \Rightarrow Mf_1 = -42000Nmm$ 

$$0 \le x_2 \le 50$$
  $M_2 = -F_A(50 + x_2) + F_C \cdot x_2 \begin{cases} x_2 = 0 \Longrightarrow M_2 = -42000 \text{Nmm} \\ x_2 = 50 \Longrightarrow M_2 = 0 \end{cases}$  CB



#### ب- تحلیل بنیوی:

- \* دراسة تصميمية جزئية: لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (2) لجهاز التلولب الداخلي و نظرا لوجود جهود محورية ناتجة عن عملية القطع نطلب:
- ـ تعويض المدحر جات (18) بمدحر جات ذات دحاريج مخروطية لضمان الوصلة المتمحورة بين (2) و {(1)/(6)} - وضع التوافقات المناسبة لتركيب هذه المدحرجات.
  - أنجز الوصلة الإندماجية بين العجلة (4) و العمود (2).
    - ضمان كتامة الجهاز.




#### \* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/13)، أكمل الرسم التعريفي للغطاء (16) بمقياس 2:1 حسب:

-المسقط الأمامي بقطاًع - نصف مسقط أيسر


-وضع: \*الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطار .



### 2-5- دراسة التحضير:

#### أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل و طرق صنع الترس(3) المنجز من مادة 25CrMo4 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة السمك الإضافي للتشغيل يقدرب :mm1.5







m=3 z=38 Ra=3.2 سماح عام=0.1±

1- إشرح تعيين مادة صنع الترس (3):25CrMo4 صلب ضعيف المزج –25: 0.25%من الكربون Cr : كروم- Mo :موليبدان- 4 : 1% من الكروم

2- أرسم الشكل الأولي لخام الترس(3) مع تحديد أبعاده:



4- ضع الترس(3)في وضعية سكونية (ايز وستاتية) لإنجاز السطوح (1)و (3) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في



3- أتمم جدول سير الصنع التالي:

| المنصب        | العمليات      | المرحلة |
|---------------|---------------|---------|
| مركز المراقبة | مراقبة الخام  | 100     |
| خراطة         | 2             | 200     |
| خراطة         | 3 - 1         | 300     |
| تفريز         | 7 -6 - 5      | 400     |
| تفريز         | 4             | 500     |
| مركز المراقبة | مراقبة نهائية | 600     |

5- أحسب سرعة الدوران(N)للترس و سرعة التغذية(Vf) عند إنجاز السطح (1) علما أنVc=80m/mn و التقدم في الدورة

#### ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود القطعة بواسطة الكاشف (p) الموجود تحتها و بالضغط على الزر (dcy) ، تدفع القطعة نحو وضعية العمل بخروج ساق الدافعة (V1)

- عند تلامس الساق بالملتقط (a<sub>1</sub>) تخرج ساق الدافعة (V<sub>2</sub>) لتثبيت القطعة .
  - ، تلامس الساق بالملتقط ( $b_1$ ) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة ( $V_1$ ) .
- عند تلامس الساق بالملتقُطُ (ao) يُنطلق المحركان (Mt1) و (Mt2) في الدوران للقيام بعملية التلولب الداخلي القطعة
  - عند تلامس جهاز التلولب الداخلي بالملتقط ( c1) يتغير اتجاه دوران المحركين لرجوع الأداة .
    - تلامس الجهاز بالملتقط ( $c_0$ ) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة ( $V_2$ ) .
      - عند تلامس الساق بالملتقط (bo) تنتهى الدورة .

1 - أتمم المخطط (م ت م ن ) مستوى 2 الخاص 2 - ما هو نوع الدافعة  $V_2$  : بالنظام .

